


Směrovku, křídla a další větší plochy které je potřeba přehnout natírejte lepidlem pouze slabě po okrajích a nechte dobře proschnout pod zátěží. Zabráňte tak jejich pokroucení.

Papírový model v měřítku 1:48



AERO L-39NG PROTOTYPE

